

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

Số: 8998 /UBND-CN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2026

V/v tiếp tục xử lý triệt để các nguồn
cháy tại Khu liên hợp xử lý chất thải
rắn Nghi Yên

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam;
- Công an tỉnh;
- UBND xã Hải Lộc;
- Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Vào chiều ngày 19/7/2026, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đã xảy ra sự cố cháy bãi rác tại các ô chôn lấp. Nhờ sự phối hợp hiệp đồng kịp thời của các lực lượng, đến nay đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, do đặc thù thời tiết nắng nóng gay gắt, lượng khí Metan tích tụ sâu dưới lòng các ô chôn lấp vẫn tiếp tục bốc hơi mạnh, nguy cơ đám cháy âm ỉ và bùng phát trở lại là cực kỳ cao. Để xử lý dứt điểm và chủ động ngăn ngừa không để ngọn lửa tái phát,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

- Tiếp tục cử lực lượng chuyên trách thường xuyên ứng trực bám sát hiện trường các bãi chôn lấp, sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dùng để kịp thời các điểm có nhiệt độ tăng cao bất thường.
- Tập trung toàn bộ phương tiện, xe tưới nước chuyên dụng phối hợp với các lực lượng liên quan liên tục phun, xối nhẹ để tưới ẩm nước, làm nguội sâu tận gốc các nguồn cháy âm ỉ bên dưới; đồng thời thực hiện các giải pháp để triệu tiêu nguồn oxy, ngăn khí Metan tiếp xúc với nguồn nhiệt cao bên ngoài.
- Kiểm tra, rà soát và nghiêm túc thực hiện việc vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên theo đúng quy trình đã được chấp thuận, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định.
- Luôn chuẩn bị phương án tại chỗ, đảm bảo lượng nước dự trữ chữa cháy, các phương tiện, thiết bị, vật tư, xe tưới nước chuyên dụng luôn trong tư thế sẵn sàng hoạt động, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và khống chế ngay từ khi mới phát sinh đám cháy.

2. Công an tỉnh: Tiếp tục bố trí lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An xử lý triệt để các nguồn cháy âm ỉ bên dưới và thực hiện việc kiểm tra làm rõ nguyên nhân sự cố theo đúng chức năng nhiệm vụ.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hải Lộc và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đảm bảo đúng quy định, kiểm sát tốt nước thải, khí thải... phát sinh từ các ô chôn lấp; kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về quy trình kỹ thuật môi trường có nguy cơ cao dẫn đến cháy nổ bãi rác.

4. UBND xã Hải Lộc:

- Tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An xử lý triệt để các nguồn cháy âm ỉ bên dưới; đồng thời tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực xung quanh bãi rác, kịp thời thông báo và phối hợp ứng phó khi có dấu hiệu bất thường xảy ra.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng CN, NC, NN;
- Lưu: VT, CN(N.A.Tuấn).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hồ Đức Tuấn