

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CON CUÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND - KT

Con Cuông, ngày tháng năm 2026

Về việc đề nghị khẩn trương kiểm tra
và khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm
trọng tại cống thoát nước qua Quốc lộ
7A đoạn qua thôn Quyết tiến,
xã Con Cuông.

Kính gửi:

- Phòng Bảo trì 01- Sở Xây dựng Nghệ An, số 47 Lê Hồng Phong;
- Khu Quản lý đường bộ II, số 58 Đường Phan Đăng Lưu;
- Công ty CP 495, xóm 3 Đà Sơn xã Đô Lương, nghệ An;
- Đơn vị thi công nổi rãnh Công ty CK thi công năm 2025;
- Hạt Quản lý Giao thông đường bộ Con Cuông, Nghệ An.

Ngày 10/6/2026, UBND xã Con Cuông nhận được Công văn số 79-PC/VPĐU của Văn phòng Đảng ủy xã Con Cuông về việc chuyển đơn cầu cứu khẩn cấp của ông Trần Khắc Trung, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An (kèm theo đơn cầu cứu khẩn cấp của ông Trần Khắc Trung) để xem xét, kiểm tra và giải quyết theo quy định.

1. Kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường:

- Ngày 22/6/2026, UBND xã Con Cuông đã phối hợp với Hạt Quản lý giao thông đường bộ Con Cuông tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực cống thoát nước ngang Quốc lộ 7A tại Km95+723 (cống bản B=0,75m).

- Qua kiểm tra cho thấy: Sau các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 và bão số 5 năm 2025, hệ thống thoát nước từ Quốc lộ 7A xuống sông Lam tại vị trí nêu trên đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, khoảng 04 đoạn ống cống với tổng chiều dài khoảng 25m đã bị nước lũ cuốn trôi, làm gián đoạn hệ thống dẫn thoát nước hiện có.

- Hiện nay, mỗi khi xảy ra mưa lớn, nước thoát qua cống tập trung với lưu lượng lớn, gây xói lở mạnh khu vực hạ lưu cống, làm sạt lở đất, tạo thành nhiều vị trí hàm ếch nguy hiểm; có điểm sạt lở sâu từ khoảng 5m đến 8m và đang tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, đất sản xuất, tài sản của các hộ dân sinh sống liền kề khu vực cống thoát nước; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây sập đổ các công trình lân cận, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2026.

- Qua kiểm tra thực tế nhận thấy, nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời, tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ gây sập đổ các công trình lân cận,

đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực.

2. Yêu cầu, kiến nghị:

Nhận thấy đây là vụ việc cấp bách, UBND xã Con Cuông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp kiểm tra, xử lý các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện hiện trạng công trình cống thoát nước tại Km95+723, Quốc lộ 7A; xác định nguyên nhân gây sạt lở, mức độ hư hỏng của hệ thống thoát nước và phạm vi ảnh hưởng đối với khu vực dân cư lân cận.

- Khẩn trương xây dựng phương án và triển khai ngay các biện pháp gia cố, sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống thoát nước; đồng thời xử lý, chống sạt lở khu vực hạ lưu cống nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

- Sau khi kiểm tra, xử lý, đề nghị thông tin kết quả thực hiện về UBND xã Con Cuông để phối hợp theo dõi, tuyên truyền và thông báo cho Nhân dân biết, chủ động phòng tránh các nguy cơ mất an toàn.

UBND xã Con Cuông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm xem xét, phối hợp xử lý kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/c);
- Chủ tịch, phó CT (KT) UBND xã;
- Các đoàn thể MTTQ xã;
- Ban QL thôn Quyết Tiến;
- Lưu: VT, KT (Minh).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Tuấn